



TALO B, 1KRS, lattiakorko +35.20

| | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| ASUNNON B9 ITÄSIIVUN SEINÄSTÄ POISTETTU PALO-OSASTOINTI. | | | |
| DB MERKINNÄT LISÄTTY PÖHJOISPUOLEN IKKUNOIHIN JA ULKO-OVIN, JOISTA SE PUUTUI. | | | |
| B | 23.05.16 | IKKUNAKOODIT PÄIVITETTY VASTAAMAAN PALO-OSASTOINTIA | |
| A | 18.04.16 | IKKUNAMITTOJA JA HORMEJA TARKENNETTU | |
| KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000 | | | |
| Kissa / Piirä | Korppi / Tia | Torvi / Rina | Viranomaisen merkintä |
| 54 | 54071 | 2 | |
| Rakennusomiste | Piirustaja | Juoks. no | |
| UUDISRAKENNUS | TYÖPIIRUSTUS | | |
| Tilakemurteen nimi ja osoite | Piirustuksen sisältö | Mittakaava | |
| HERTTUANPORTTI | POHJAPIIRUSTUKSET | 1:50 | |
| HERTTUANPORTTI 4 | TALO B | | |
| 02610 ESPOO | | | |